


PLANIMETRIA GENERALE confronto stese di monitoraggio

scala 1 : 500



LEGENDA

- 10 730.89 N° punto di stesa battuto e quota terreno
- 10 N° punto di stesa battuto anno 2002
- Curve di livello - eq.1 mt.
- Torrente Lesina
- Area di dissesto
- Stesa di monitoraggio A e distanza tra i capisaldi
- Stesa di monitoraggio A - rilievo anno 2002 - e distanza tra i capisaldi
- Stesa di monitoraggio B e distanza tra i capisaldi
- Stesa di monitoraggio B - rilievo anno 2002 e distanza tra i capisaldi



COMUNE DI DELEBIO

FENOMENO FRANOSO DI CANARGO



RILIEVI TOPOGRAFICI DI APPROFONDIMENTO
RILIEVO GEOLOGICO E STIMA GEOLOGICA DI DETTAGLIO DEL
DISTACCO CON OCCLUSIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE LESINA
STUDIO DEL FENOMENO DI DAM BREACH E DELL'ONDA DI PIENA

STUDIO di APPROFONDIMENTO

OGGETTO ELABORATO RILIEVO TOPOGRAFICO CELERIMETRICO CORPO FRANA -
planimetria generale - CONFRONTO STESE DI MONITORAGGIO

| DATA | REDATTORE | SCALA | REVISIONE | TAVOLA |
|--------------|-----------|-------|-----------|--------|
| Gennaio 2006 | os | 1:500 | 1 | |

Professionista:
Geom. Oscar Spini
Via Fumagalli 86, 23017 Morbegno - Tel. - fax: 0342 / 602 876 - e-mail: oscar.spini@libero.it

5

